CEMEX

Planta: Yaqui

CEMEX México, S.A. DE C.V.
INSPECCIÓN DE EXTINTORES

SGI-CM-FO-PT-7.2.1-08
Revisión: 1

EXTINTOR

Fecha de la Inspección: 2-NOV-2020

Inspección realizada por (Nombre y Puesto): Diana Monge / Paramedico

NO. EXTINTOR	CAPACIDAD	TIPO	AREA	UBICACIÓN	ULTIMA RECARGA	SEÑALIZACION.	ALTURA	MARCHAMO O SEGURO	CARGA / PRESION	ETIQUETA NUMERO	NIVEL	GABINETE O FUNDA	OBSERVACIONES	PROXIMA RECARGA
1	9K	PQS	Vías	Vías de Rep	Julio'20	N/A	N/A	Sí	bien	bien	N/A	N/A	Buen Estado	Julio'21
1a	9K	PQS	Vías	Vías de Rep	Abril 20	N/A	N/A	Sí	bien	bien	N/A	N/A	Buen Estado	Abril 21
2	6K	PQS	Vías	Vías de Rep	Ene'20	N/A	N/A	Sí	bien	bien	N/A	N/A	Buen Estado	Ene'21
2a	6K	PQS	Vías	Vías de Rep	Ene'20	N/A	N/A	Sí	bien	bien	N/A	N/A	Buen Estado	Ene'21
3	6K	PQS	Vías	Vías de Rep	Julio'20	N/A	N/A	Sí	bien	bien	N/A	N/A	Buen Estado	Julio'21
3a	6K	PQS	Vías	Vías de Rep	Ene'20	N/A	N/A	Sí	bien	bien	N/A	N/A	Buen Estado	Ene'21
4	6K	PQS	Almacen	Vías de Rep	Ene'20	Sí	1.30mts	Sí	bien	bien	N/A	N/A	Buen Estado	Ene'21
5	2K	PQS	Oficina	Vías de Rep	Ago'18	Sí	1.30mt	Sí	bien	bien	N/A	N/A	Mandar a servicio	Ago'19